

Équipement d'imagerie radioscopique (RX)

À jour au : 07 mai 2021

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
AUTOCLEAR	5333 160KV-DVS	CER_RX_119	Logiciel d'exploitation : 3.7.0 Logiciel TIP : sans	Simple vue	Non	09/11/2020
HTDS	Rapiscan 515	CER029	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 520B	CER023	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	24/11/2011
HTDS	Rapiscan 522B	CER024	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 526	CER025	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 527	CER026	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 528HR	CER027	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 532HP	CER031	Logiciel d'exploitation : 8.28.58e Logiciel TIP : 6.15.26	Simple vue	Non	15/01/2008
HTDS	Rapiscan 618XRW	CER037	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ou 2011.420.3001.262e / Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	04/12/2012
HTDS	Rapiscan 618XRW140	CER_RX_053	Logiciel d'exploitation : 2016.1116.4000.120(a) Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	27/04/2018
		CER_RX_056	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	22/03/2021
HTDS	Rapiscan 620DV	CER126	Logiciel d'exploitation : 2012.914.3001.305 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	15/10/2013
HTDS	Rapiscan 620DV160	CER_RX_085	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	31/01/2019
		CER_RX_086	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	31/01/2019
HTDS	Rapiscan 620DV-AT	CER038	Logiciel d'exploitation et TIP : 2009.506.3001.140 ou 2009.904.3001.172 ou 2009.904.3001.172-A	Double vue	Non	11/05/2010
HTDS	Rapiscan 620DV-LEDS	CER141	Logiciel d'exploitation et TIP : 2014.708.3001.419	Double vue	Oui	27/10/2014
HTDS	Rapiscan 620DV160-LEDS	CER_RX_087	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	31/01/2019
		CER_RX_088	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	31/01/2019
HTDS	Rapiscan 620XR	CER059	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ou 2011.420.3001.262e	Simple vue	Non	04/12/2012
		CER098	Logiciel d'exploitation : 2012.914.3001.305 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	10/07/2013
HTDS	Rapiscan 620XRW140	CER_RX_057	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	08/06/2018
HTDS	Rapiscan 620XRH160	CER_RX_015	Logiciel d'exploitation : 2015.1023.3001.612 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	07/01/2016
		CER_RX_024	Logiciel d'exploitation : 2016.1116.4000.120 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	05/04/2017
		CER_RX_052	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	08/06/2018
		CER_RX_054	Logiciel d'exploitation : 2016.1116.4000.120(a) Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	27/04/2018
HTDS	Rapiscan 620XRW160	CER_RX_025	Logiciel d'exploitation : 2016.1116.4000.120 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	05/04/2017

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
HTDS	Rapiscan 620XRW160	CER_RX_046	Logiciel d'exploitation 2016.1116.4000.120(a) Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	25/01/2018
		CER_RX_058	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	08/06/2018
HTDS	Rapiscan 622XR	CER039	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ou 2011.420.3001.262 ^e	Simple vue	Non	04/12/2012
HTDS	Rapiscan 622XRW140	CER_RX_063	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	04/07/2018
HTDS	Rapiscan 622XRW160	CER_RX_100	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	28/08/2019
HTDS	Rapiscan 624XR	CER070	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ou 2011.420.3001.262 ^e	Simple vue	Non	04/12/2012
HTDS	Rapiscan 624XRW160	CER_RX_080	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Oui	17/08/2018
HTDS	Rapiscan 626XR	CER072	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ou 2011.420.3001.262 ^e	Simple vue	Non	04/12/2012
HTDS	Rapiscan 626XRW160	CER_RX_104	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	10/12/2019
HTDS	Rapiscan 627DV	CER079	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	14/01/2012
		CER115	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ^e Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	12/03/2013
		CER_RX_062	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	17/08/2018
		CER_RX_106	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	17/06/2020
HTDS	Rapiscan 627DV160	CER_RX_090	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	31/01/2019
HTDS	Rapiscan 627XR	CER058	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	15/10/2012
		CER118	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ^e Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	12/03/2013
HTDS	Rapiscan 627XR160	CER_RX_079	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	17/08/2018
HTDS	Rapiscan 628DV	CER087	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ^e Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	10/07/2013
HTDS	Rapiscan 628DV150	CER_RX_055	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	08/06/2018
HTDS	Rapiscan 628DV160	CER_RX_061	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Double vue	Oui	18/06/2018
		CER_RX_118	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1 / PN Générateur 20108237	Double vue	Oui	24/02/2020
HTDS	Rapiscan 628XR	CER071	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	15/10/2012
		CER119	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ^e Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	12/03/2013
HTDS	Rapiscan 628XRW150	CER_RX_059	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	08/06/2018
HTDS	Rapiscan 628XRW160	CER_RX_060	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	18/06/2018
HTDS	Rapiscan 632DV	CER081	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Non	16/01/2012
		CER116	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 ^e Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Non	12/03/2013
HTDS	Rapiscan 632DV200	CER_RX_091	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	31/01/2019

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
HTDS	Rapiscan 632XRW200	CER_RX_094	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Oui	28/08/2019
HTDS	Rapiscan 632XRW150	CER061	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	15/10/2012
		CER120	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262e Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	12/03/2013
		CER_RX_064	Logiciel d'exploitation : 2018.321.4000.266 Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Oui	04/07/2018
HTDS	Rapiscan 638DV	CER082	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Non	16/01/2012
		CER117	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262e Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Non	12/03/2013
HTDS	Rapiscan 638DV300	CER_RX_112	Logiciel d'exploitation : 2018.928.4000.342 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	03/06/2020
HTDS	Rapiscan 638XR	CER060	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	15/10/2012
		CER121	Logiciel d'exploitation : 2011.420.3001.262 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	12/03/2013
HTDS	Rapiscan 920CX	CER_RX_105	Logiciel d'exploitation : 101013562.7 (2019.1022.4000.468) Logiciel TIP : 1.1	Simple vue	Non	09/07/2020
HTDS	Rapiscan 927DX	CER_RX_121	Logiciel d'exploitation : 101018937.3 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	03/12/2020
LEIDOS (ex L3COM)	PX 15.17-MV200	CER124	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	19/12/2013
LEIDOS (ex L3COM)	PX 18.18-MV200	CER125	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	19/12/2013
NUCTECH	CX6040BI	CER_RX_041	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Oui	12/08/2016
		CER_RX_096	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	15/05/2019
NUCTECH	CX6040D	CER_RX_027	Logiciel d'exploitation : v3.1.304.2918 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	08/07/2016
		CER_RX_092	Logiciel d'exploitation : v3.2 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	06/02/2019
NUCTECH	CX7555D	CER_RX_107	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	12/02/2021
NUCTECH	CX7555BI	CER_RX_040	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Oui	12/08/2016
		CER_RX_097	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : 1.0	Simple vue	Non	05/07/2019
NUCTECH	CX100100BI	CER_RX_042	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	12/08/2016
NUCTECH	CX100100D	CER_RX_028	Logiciel d'exploitation : v3.1.304.2918 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	08/07/2016
		CER_RX_098	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	29/08/2019
NUCTECH	CX100100DB	CER_RX_099	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : 1.0	Double vue	Oui	21/08/2019
NUCTECH	CX100100TI	CER_RX_039	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	12/08/2016
NUCTECH	CX150150D	CER_RX_038	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	12/08/2016
NUCTECH	CX150180D	CER_RX_037	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	12/08/2016
NUCTECH	CX180180DH	CER_RX_036	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	12/08/2016
NUCTECH	MX130100T	CER_RX_045	Logiciel d'exploitation : 3.2 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	29/03/2017

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan-6030di	CER_RX_050	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	non	22/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 6040aTix	CER050	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-08M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q	Double vue	Oui	29/10/2009
		CER110	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Double vue	Oui	14/02/2013
		CER_RX_009	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Oui	27/10/2015
		CER_RX_074	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Oui	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 6040i	CER004	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER101	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER122	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-B	Simple vue	Non	12/06/2013
		CER_RX_001	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_065	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 6040-2is-HR	CER_RX_044	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Oui	27/02/2017
		CER_RX_078	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Oui	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 6046si	CER032	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER106	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_006	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_066	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 7555i	CER006	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER103	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_003	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_068	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 7555si	CER033	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 7555si	CER107	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_007	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_067	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 100100T	CER104	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_004	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_070	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 100100T- 2is	CER034	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Double vue	Non	23/01/2012
		CER108	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Double vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_026	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Non	01/12/2015
		CER_RX_071	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 100100V	CER005	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N HX-03-09-Q; HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER102	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_002	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_069	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 100100V- 2is	CER080	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-H	Double vue	Non	26/08/2011
		CER112	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Double vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_011	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_011	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Oui	29/092020
		CER_RX_076	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Non	21/08/2018
		CER_RX_076	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Oui	29/092020
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS- HEIMANN)	Hi-Scan 130100T	CER036	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER109	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_008	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 130100T	CER_RX_073	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 130130T-2is	CER052	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Double vue	Non	23/01/2012
		CER111	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Double vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_010	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_075	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A-P1	Double vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 145180	CER105	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Simple vue	Non	14/02/2013
		CER015	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-02-M, HX-03-07-J, HX-03-07-L, HX-03-07-M, HX-03-08-B, HX-03-08-G, HX-03-08-K, HX-03-08-L, HX-03-08-M, HX-03-09-B, HX-03-09-C, HX-03-09-D, HX-03-09-F, HX-03-09-H, HX-03-09-I, HX-03-09-J, HX-03-09-L, HX-03-09-N, HX-03-09-Q, HX-03-10-H	Simple vue	Non	23/01/2012
		CER_RX_005	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_072	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Simple vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 145180-2is	CER086	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-N	Double vue	Non	29/03/2012
		CER113	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-10-R	Double vue	Non	14/02/2013
		CER_RX_012	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Non	27/10/2015
		CER_RX_077	Logiciel d'exploitation et TIP : HX-03-13-A	Double vue	Non	21/08/2018
SMITHS DETECTION (ex-SMITHS-HEIMANN)	Hi-Scan 145180-2is PRO	CER_RX_113	Logiciel d'exploitation: HX-04-06-D Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	12/06/2020
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 536L	CER_RX_051	Logiciel d'exploitation : 3AUE0198-000 Logiciel TIP : 2SWE00311-27	Simple vue	Non	27/03/2018
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 640	CER030	Logiciel d'exploitation : 2SW00318-05 Logiciel TIP : 2SW00311-03	Simple vue	Non	20/12/2005
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 640 DEXGIL	CER044	Logiciel d'exploitation : 3AUE00157 Rev.07 Logiciel TIP : 2SW00311-12	Simple vue	Non	09/11/2007
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 640L	CER051	Logiciel d'exploitation : 3AUE159-01 ou 3AUE0161-02 Logiciel TIP : 2SW00311-13 ou 2SW00311-19	Simple vue	Non	17/04/2012
		CER114	Logiciel d'exploitation : 3AUE0217 Logiciel TIP : 2SWE0311-24	Simple vue	Non	07/11/2013
		CER_RX_029	Logiciel d'exploitation : 3AUE0217-000 Logiciel TIP : 2SWE0311-27	Simple vue	Non	07/03/2016
		CER_RX_030	Logiciel d'exploitation : 3AUE0159-01 ou 3AUE0161-02 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 640 AMX	CER_RX_095	Logiciel d'exploitation : 3AUE0183 Logiciel TIP : 2SWE0311-27	Double vue	Oui	26/06/2019
VISIOM	Gilardoni Passagix ME 755L	CER077	Logiciel d'exploitation : 3AUE0183 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	25/02/2011
		CER_RX_033	Logiciel d'exploitation : 3AUE0184-000 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 975	CER035	Logiciel d'exploitation : 2SW00329-02 Logiciel TIP : 2SW00311-03	Simple vue	Non	28/03/2006
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 975 Convoyeur haut	CER043	Logiciel d'exploitation : 2SW00289-02 Logiciel TIP : 2SW00311-06	Simple vue	Non	27/10/2014
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 975L HC	CER084	Logiciel d'exploitation : 3AUE0164-002 Logiciel TIP : 2SWE00311-18	Simple vue	Non	28/03/2012
		CER_RX_034	Logiciel d'exploitation : 3AUE0164-002 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 975L LC	CER088	Logiciel d'exploitation : 3AUE0213-000 Logiciel TIP : 2SWE00311-19	Simple vue	Non	07/08/2012
		CER_RX_035	Logiciel d'exploitation : 3AUE0213-000 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 1000L	CER066	Logiciel d'exploitation : 3AUE0192 Rev.02 Logiciel TIP : 2SW00311-15	Simple vue	Non	27/11/2009
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 1000L ou 1000LHC	CER_RX_031	Logiciel d'exploitation : 3AUE0192 Rev.2 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 1000L LC	CER_RX_032	Logiciel d'exploitation : 3AUE0210 Rev.0 Logiciel TIP : 2SW00311-27	Simple vue	Non	07/07/2016
		CER073	Logiciel d'exploitation : 3AUE0210 Rev.0 Logiciel TIP : 2SW00311-16	Simple vue	Non	08/12/2009
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 1000L LCDV	CER_RX_108	Logiciel d'exploitation : 3AUE0320-000 Logiciel TIP : 2SWE0311-27	Double vue	Oui	27/04/2020
VISIONM	Gilardoni Passagix ME 1000L HCDV	CER_RX_013	Logiciel d'exploitation : 3AUE0291-000 Logiciel TIP : 2SWE0311-27	Double vue	Oui	18/12/2015
		CER_RX_120	Logiciel d'exploitation : 3AUE0291 Rev.002 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	09/11/2020
VISIONM	Gilardoni Passagix ME CARGO	CER067	Logiciel d'exploitation : 2SW00207-07 Logiciel TIP : 2SW00311-13	Simple vue	Non	27/10/2009
		CER_RX_048	Logiciel d'exploitation : 3AUE0285-000 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Oui	07/08/2017
VISIONM	Gilardoni Passagix ME CARGO DV	CER_RX_049	Logiciel d'exploitation : 3AUE0285-000 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	07/08/2017
VISIONM	Astrophysics Passagix XIS 6040	CER100	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.4 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	22/01/2013
VISIONM	Astrophysics Passagix XIS 6040	CER_RX_125	Logiciel d'exploitation : 3.0.1.1832 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	12/02/2021
VISIONM	Astrophysics XIS100X DV	CER092	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS100X DX	CER091	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Non	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS1080D	CER090	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS1517	CER093	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS1517DV	CER094	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS1818	CER095	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	15/10/2012
VISIONM	Astrophysics XIS1818DV	CER096	Logiciel d'exploitation : 2.1.2.5 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	15/10/2012
VMI	Spectrum 6040	CER_RX_018	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	16/02/2017
VMI	Spectrum 6040 DV	CER_RX_019	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	16/02/2017
VMI	Spectrum 6550	CER_RX_020	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	16/02/2017

Constructeur Distributeur	Modèle	Référence STAC	Configuration	Type de vue	Utilisation après EDS	Date du certificat
VMI	Spectrum 7560	CER_RX_021	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	16/02/2017
VMI	Spectrum 100100	CER_RX_022	Logiciel d'exploitation : 1.34 Logiciel TIP : Sans	Simple vue	Non	16/02/2017
VMI	Spectrum 100100H DV	CER_RX_082	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	02/09/2019
VMI	Spectrum 180180 DV	CER_RX_023	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	16/02/2017
VMI	Spectrum 100100 DV	CER_RX_124	Logiciel d'exploitation : 2.0 Logiciel TIP : Sans	Double vue	Oui	12/04/2021
VOTI	XR3D-6D	CER_RX_043	Logiciel d'exploitation : BioSansXDAQ-1.0.19.871 Logiciel TIP : 2.0.89	Double vue	Oui	08/12/2016
VOTI	XR3D-100	CER_RX_101	Logiciel d'exploitation : BioSans 2.8 Logiciel TIP : 3.1	Simple vue	Non	10/10/2019
VOTI	XR3D-7	CER_RX_102	Logiciel d'exploitation : BioSans 2.8 Logiciel TIP : 3.1	Simple vue	Non	10/10/2019
VOTI	XR3D-60	CER_RX_103	Logiciel d'exploitation : BioSans 2.8 Logiciel TIP : 3.1	Simple vue	Non	10/10/2019
XRAY-CENTER	XRC 100-100 LC	CER_RX_047	Logiciel d'exploitation : V1.6 Build 16 Logiciel TIP : V1.6 Build 16	Simple vue	Non	27/09/2017